

# PS1303 – Fuente de alimentación 13.8V/3A

## 1. Empleo

1. Conecte la fuente AC a una toma de corriente de 220V.
2. Conecte el cable del aparato con la tensión de entrada correcta a los terminales de conexión de la salida en el panel frontal. La conexión positiva roja (+) y la conexión negativa negra (-) están indicado en el panel frontal. Cuides la polaridad : inversón puede dañar el aparato.
3. Ponga el conmutador ON/OFF del panel frontal en la posición "ON". La luz en el conmutador iluminará.
4. La entrada de 220V está protegido por un fusible que se encuentra en la parte atrás del aparato. Sustituya un fusible quemado por un fusible idéntico.
5. Este aparato está protegido contre cortocircuitos momentáneos y tiene una función de reenganche automática.

## 2. Advertencia

- ❖ No utilice la PS1303 con una corriente de entrada > 3A.
- ❖ No utilice el aparato al aire libre y no lo exponga a agua, lluvia o otros líquidos.
- ❖ No abra la caja usted mismo y deje reparar el aparato por personal titulado.
- ❖ Deje enfriar el aparato durante 10 minutos después de haberlo utilizado durante max. 30 minutos con una potencia máxima.
- ❖ Instale la PS1303 en un lugar donde el modulo de enfriamiento no puede ser estorbado por muros o objetos grandes.

## WIRING DIAGRAM - BEDRADINGSSHEMA - CABLAGES - VERDRAHTUNGSSHEMA - ESQUEMA DE CONEXIONES

